

ELENCO ABUSI EDILIZI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI MESE DI AGOSTO 2024											
N°	ABUSO	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI		DESCRIZIONE E ABUSO	UBICAZIONE E ABUSO	ENTITA' ABUSO	AMBITO URBANISTICO	VINCOLO VIOLATO	TIPOLOGIA ABUSO	TIPO INTERVENTO	ANNOTAZIONI
	rapporti n° / data	n° / data	tipo								
1		ordinanza del Responsabile N°63 del 27/08/2024	rimozione/ demolizione	container metallico non autorizzato installato in area demaniale	Marano sul Panaro, via circonvallazione ovest n° 573	installazione struttura metallica senza titolo edilizio	AVN	L.R. 23/04 art. 13	opere realizzate in assenza di titolo abilitativo	L.R. 23/04 art. 13	avvio procedimento
	avvio del procedimento prot 6744 del 22/08/2024				dati catastali: Foglio n° 8, Particella n° “senza numero”						