

| ELENCO ABUSI EDILIZI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI MESE DI GENNAIO 2024 |                                                              |                               |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                  |                       |                    |                    |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| N°                                                                    | ABUSO                                                        | PROVVEDIMENTI<br>CONSEGUENTI  |                            | DESCRIZIONE ABUSO                                                                                                                                                  | UBICAZIONE<br>ABUSO                                                       | ENTITA'<br>ABUSO | AMBITO<br>URBANISTICO | VINCOLO<br>VIOLATO | TIPOLOGIA<br>ABUSO | TIPO<br>INTERVENTO | ANNOTAZIONI           |
|                                                                       | rapporti n° / data                                           | n° / data                     | tipo                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           |                  |                       |                    |                    |                    |                       |
| 1                                                                     | sopralluogo<br>Polizia Locale prot<br>9775 del<br>04/12/2023 | ordinanza del<br>Responsabile | ripristino-<br>demolizione | opere eseguite in assenza di<br>titolo edilizio relative a<br>conversione di superficie<br>accessoria in superficie utile<br>mediante la chiusura di un<br>portico | Marano sul<br>Panaro, via<br>circonvallazione<br>ovest n° 311             | Mq               | AUC.2                 | L.R. 23/04 art. 14 | assenza di titolo  | L.R. 23/04 art. 14 | avvio<br>procedimento |
|                                                                       | avvio del<br>procedimento prot<br>664 del<br>24/01/2024      |                               |                            |                                                                                                                                                                    | dati catastali:<br>Foglio n° 10,<br>Particella n° 280,<br>Subalterno n° 4 | 15,51 mq         |                       |                    |                    |                    |                       |